

# Conselhos de limpeza

## revestimento com impressão digital

---

2020

### geral

- As manchas devem ser removidas, o mais rápido possível, utilizando um pano absorvente.
- Limite a zona afetada, procedendo à limpeza da superfície, dos limites externos em direção ao centro da mesma.
- Para uma limpeza genérica, deve utilizar um sabão suave e água morna.

### conselhos de limpeza

- Remova a sujidade superficial, de baixo para cima, com uma escova macia.
- Esfregue cuidadosamente a área afetada, com um pano ou esponja, contendo um detergente comum ou Vescom Cleaner. Efetue a limpeza de baixo para cima. É aconselhável um teste prévio, numa área menor e em zona menos visível.
- Exanguar a superfície com à água limpa.
- Seque posteriormente, com um pano seco ou toalha macia.
- Examine o resultado e repita o procedimento sempre que necessário.
- O uso repetido de detergentes concentrados em áreas confinadas, poderá resultar em perda da leitura homogénea da superfície.
- A rapidez de intervenção, é especialmente importante para a remoção de materiais que contém cor ou solventes; como manchas de esferográfica, marcadores, tinta ou alguns alimentos.
- A remoção de resíduos como pastilha elástica, lápis de cera, tintas ou resina, deverá considerar uma cuidada raspagem prévia, antes do início dos procedimentos de lavagem.
- Não utilize esfregões tipo 'palha-de-aço' ou produtos abrasivos, uma vez que, poderão danificar a imagem impressa e a textura da superfície.
- Nunca utilize álcool na superfície do revestimento! O álcool irá afetar irreversivelmente a impressão e a leitura original da imagem.

A Vescom não se responsabiliza por qualquer eventual dano que possa ocorrer durante o processo de limpeza.